

关注温州动车追尾脱轨

动车脱轨

两动车追尾脱轨 至发稿时32人死亡 171人伤

星报综合

7月23日晚,杭深线永嘉至温州南间,北京南至福州D301次列车与杭州至福州南D3115次列车发生追尾事故。导致六节车厢脱轨,涉及到600名乘客安危。



事发现场

20:34

事故:两车追尾6车厢脱轨

昨晚20:34分许,在杭州往温州方向双屿路段下岙路,杭深线永嘉至温州南间,北京南至福州D301次列车与杭州至福州南D3115次列车发生追尾事故。D301次列车第1至4位脱轨,D3115次列车第15、16位脱轨。

D3115次动车杭州发车时间为16时36分,全程约为740公里。每节车厢定员约百人。

共有4节车厢坠落桥下,其中一节车厢断裂,有一节车厢直插入地上。

据悉,六节车厢脱轨涉及到600名乘客安危。

21:00

营救:市民自发组织救援

当地媒体记者约21:00赶到事发的温州双屿出事点,发现消防已经出动10余辆车100多人赶往现场营救。

记者了解到,温州所有120急救部门都在赶赴现场,部分伤员已经被送往医院。

浙江省副省长、温州市委书记陈德荣,温州市长赵一德赶赴现场指挥救援工作。现场进行交通管制。

记者在现场看到,救援工作正在紧张有序地进行中,消防员和部队官兵都参与其中。但是由于现场的道路很窄,又由于下雨路很泥泞,大型的救援车无法开进现场。

直到晚上11点多,记者发现,不少市民自发组织参与现场救援,大型吊车已经在现场准备起吊坠桥动车车厢。

22:10

讲述:车子经过山洞时走不动

22:10,记者在温州医学院附属第一医院,一名叫林亚华的54岁厦门妇女,在事故中腰椎骨折。据林亚华本人描述,她在事故发生后,从D301次列车3号车厢被打开的门爬出来,后被儿子送到医院!

此前有一名黄姓福州人和林亚华同车厢,事故发生后爬出车厢,经检查无碍已自行离开!

随后,送来一名平阳伤员,名叫李德民,出事时在被追尾动车D3115次列车的最后一节车厢!李德民乘坐的动车雷雨时,曾在永嘉停留了20分钟才启动,后经过一个山洞时,彻底走不动了!

李德民所在的车厢有60余人,事故发生后,他和4名老乡爬出车厢,后被送往医院,李德民的双腿在事故中受了伤!

记者电话联系在15号车厢的宋女士,她说撞击发生时还好自己是坐在位置上,手里的手机飞了出去,自己的头撞到了前面的位子。车厢里有好几个人腰部、头部受伤。

许多市民告诉记者,自己家人坐在车上,电话联系不上。市民师小姐的亲戚叫金献治,带有两个小孩在这列动车上,目前手机无法接通!

目击者张先生说,当时他正在附近路上,听到一声像打雷的巨响,回头一看,两列动车撞了。他立刻就跟随附近的居民去救援了。

另一个目击者说,他也在现场参与救援了,已经从车厢拉出三个人。

22:20

抢救:医疗人员积极救援

22:16,记者了解到已经有39人送到温州康宁医院,医院的走廊、急诊室住满人员。确定有3人送往医院确定死亡,重伤23人,均为外伤导致脾、肝等出血。目前康宁医院条件有限,血库存不足。

记者从温州医学院附属第一医院了解到,截至22:20,医院共收进4名动车事故伤员!

从浙江省卫生厅传来的消息,由省卫生厅厅长带领的,包括来自浙一、浙二、省人医、台州医院等医护人员所组成的四支医疗队正在赶往事故现场的途中,开展医疗救援。

22:25

原因:动车遭雷击失去动力后车追尾

22:10,记者获悉,上海铁路局有关人员已经到达现场,初步查明脱轨原因是动车D3115次列车遭到雷击后失去动力停车,造成后车追尾!

今晨3点

伤亡:近百人送医院抢救

由于伤员是分在不同医院治疗,今晨3点,记者获悉,事故已造成32人死亡,171人伤。